

Volvo XC90, 2008

VIN: YV1CM716681484713 Госномер: P222XX98



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 7 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	366 272 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	13 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN YV1CM716681484713

Госномер P222XX98

Номер ПТС 78TX051114

Номер кузова YV1CM716681484713

Номер двигателя D5244T625336

Номер СТС 7813586806

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Темно-красный

Двигатель 2 400 см³ / 185 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Двигатель D5244T4

Обозначение модели XC90

Модельный год 2008

Рынок Volvo Cars Europe (EUR)

Тип коробки передач TF-80SC AWD

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 30.06.2026, 10:40. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78TX051114

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • до 10 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 2 октября 2014 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Ремонт

Облицовка верхнего бампера заднего отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка верхнего бампера заднего ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Брызговик задний левый - снятие/установка


Брызговик задний правый - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Датчик задний системы парковки снятие/установка бампер снят

Противоподкатная защита задняя снятие/установка

Второе происшествие от 25 мая 2016 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Страховая выплата


На виновника • 704 ₽

Страховая выплата

Дата: июнь 2016 года

На виновника: 704 ₽

Третье происшествие от 18 июня 2018 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Столкновение • 2 участника

- Страховая выплата

На виновника • 22 500 ₽

ДТП от 18 июня 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург

Volvo XC90 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

MERCEDES ML — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера




Страховая выплата

Дата: август 2018 года

На виновника: 22 500 ₽

Четвёртое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 30 000 – 40 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 14 сентября 2019 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Облицовка бампера переднего ремонт окраска

Капот ремонт окраска

Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт окраска

Дверь задняя левая ремонт окраска

Окраска поверхности

Накладка форсунки стеклоомывателя левая окрасить

Накладка форсунки стеклоомывателя правой окрасить

Окраска новой детали

Панель замена дверь передняя левая окраска новая деталь


Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Трос крышки

Панель замена двери передней левой

Тяга замка капота снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка
Вентиль решетку центрального бампера переднего снять-установить
Бампер передний - снятие/установка
Номерной знак передний - снятие/установка
Решетка левая бампер передний снятие/установка
Решетка правая бампер передний снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Уплотнитель для решетки радиатора верхний
Фара - отрегулировать
Решетка радиатора - снятие/установка
Изоляция капота - снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя передняя левая - снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя передняя правая - снятие/установка
Расширитель арки колесной передний левый заменить
Оба рычага щеток стеклоочистителя передние - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла передний левый - снятие/установка
Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней левой - снятие/установка
Накладка форсунки стеклоомывателя левая разобрать/собрать
Накладка форсунки стеклоомывателя правая разобрать/собрать

Пятое происшествие от 12 октября 2020 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 300 000 – 400 000 ₽

ДТП от 12 октября 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Ленинградская область

Volvo XC90 — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь


Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Правая задняя часть рамы



Расчёт стоимости ремонта от 17 октября 2020 года

Источник Audatex: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	300 000 – 400 000 ₽
Общая стоимость:	300 000 – 400 000 ₽

Ремонт

Колесная арка задняя правая наружная отремонтировать

Окраска поверхности

Панель задняя верхняя окраска поверхности

Колесная арка задняя правая наружная окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Ручка двери наружная задняя окраска новая деталь

Защитная накладка задняя окраска новая деталь

Молдинг в двери задний окраска новая деталь

Накладка крыла арки задняя окраска новая деталь

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска для новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Лючок топливного бака окраска для новой детали


Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая
Стекло двери задней правой тонированное
3-угол стекло заднее правое
Стеклоподъемник задний правый
Ручка двери наружная задняя правая
Крепление ручки двери задней правой
Защитная накладка задняя правая
Защитная плёнка двери задней правой
Декоративная панель передняя дверь задняя правая
Уплотнитель опускного окна задний правый
Молдинг в двери задний правый
Облицовка двери задней правой
Ремонтный комплект двери задней правой
Облицовка верхняя бампера заднего
Кронштейн правый бампер задний
Корпус фонаря нижний правый
Боковина задняя правая
Накладка крыла/арки задняя правая
Комплект клея бокового стекла правого
Активатор
Лючок топливного бака
Облицовка порога правая снятие/установка
Дверь задняя правая - заменить
Боковое стекло правое - снятие/установка
Боковина задняя правая - заменить
Бампер задний - снятие/установка
Бампер задний (снят) - заменить
Дополнительные работы транспортного средства с системой парковки
Облицовка порога задняя правая - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Облицовка задняя правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка время сборки
Антикоррозийная обработка заднего крыла правого
Антикоррозийная обработка двери задней правой
Дверь задняя правая обработка полостей
Боковина задняя правая обработка полостей

Шестое происшествие от 21 января 2022 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 21 января 2022 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Санкт-Петербург

Volvo XC90 — автомобиль из отчёта

Повреждения


левое заднее крыло накладка левого заднего крыла

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


MERCEDES — другой участник

Повреждения

задний бампер накладка на задний бампер



Седьмое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 23 января 2024 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	40 000 – 50 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

Окраска поверхности

Накладка крыла арки задняя левая окраска поверхности

Защита днища окрасить

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка нижняя бампер задний

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний (снят) - заменить

Противоподкатная защита задняя снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

366 272 км ●

В среднем 20 348 км в год



История эксплуатации



	Санкт-Петербург
14 сентября 2019 225 000 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
12 октября 2020	ДТП Данные о ДТП Ленинградская область
17 октября 2020	Расчет стоимости ремонта Audatex
21 января 2022	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург
23 января 2024	Расчет стоимости ремонта Audatex
19 июня 2026 366 272 км	Визит на сервис СТО ЕвроАвто Санкт-Петербург

2 владельца



1-й владелец

20 мая 2008 — 31 октября 2013 • 5 лет 6 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

31 октября 2013 — н.в. • 12 лет 9 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге


Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

975 500 ₺ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Подробнее в онлайн-отчёте