



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 14 декабря 2025 года

Ford KUGA, 2013



3 янв 2023

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 16 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z6FAXXESMADD08099

Госномер: P852PH178

Номер кузова:

Z6FAXXESMADD08099

Номер двигателя: DD08099

Номер ПТС: 16НО936216

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9948685027

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 129 138 км

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Был кузовной ремонт
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Пробег могли скрутить

Прочее

- i 1 объявление на Авито
- i 4 техосмотра
- i 27 записей в истории эксплуатации
- i Попал под отзывные кампании

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 14.12.2025 09:34. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **2 владельца по ПТС**

1-й владелец

Период владения: 24 января 2014 — 18 января 2023

Срок владения: 8 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 18 января 2023 — н.в.

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: г. Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 мая 2015 года в 13:30


Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Ford KUGA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



9 сентября 2016 года в 10:20

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Санкт-Петербург

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

22 июня 2015 года

Стоимость ремонта: 25 217 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 410 ₽

Стоимость механических работ: 2 250 ₽

Стоимость запасных частей: 15 557 ₽

Общая стоимость: 25 217 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер премиум окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Решетка бампера правая	Противотуманный фонарь/поворотник правый - снятие/установка
Антигравийная защита передняя	Бампер передний - снятие/установка
Противотуманный фонарь/поворотный правый	Рассеиватель - снятие/установка
Решетка правая бампер передний снятие/установка	Надбавка времени основные операции

10 октября 2016 года

Стоимость ремонта: 29 016 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 040 ₽

Стоимость запасных частей: 26 976 ₽

Общая стоимость: 29 016 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Ветровое стекло - снятие/установка	Крепёж лобового стекла смена отделки деталей
Лобовое стекло	Проставка
Герметик лобового стекла	Надбавка времени основные операции
Дополнительный герметик ветрового стекла	

12 октября 2016 года

Стоимость ремонта: 74 029 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 070 ₽

Стоимость механических работ: 10 920 ₽

Стоимость запасных частей: 49 039 ₽

Общая стоимость: 74 029 ₽

Частичный ремонт

А-стойка наружная правая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

А-стойка наружная правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Дверь передняя правая окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое	Дверь передняя правая - снятие/установка
Молдинг колесной арки передний правый	Дверь передняя правая - замена (дверь снята)
Комплект брызговиков	Транспортное средство полное жесткое закрепление
Брызговик передний правый	Фара правая - снятие/установка
Дверь передняя правая	Фара - отрегулировать
Шарнир нижний дверь передняя правая	Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка
Молдинг нижний двери передний правый	Память неисправностей считать и стереть
Клипса пластиковая	Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Надбавка времени основные операции	Фильтр глушителя шума впуска - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Программирование после отсоединения
Крыло переднее правое - снятие/установка	
Петля на А-стойке правая нижняя - снятие/установка	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

3 января 2023 года

Цена: 940 000 ₽

Пробег: 127 500 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 16 фото на сайте](#)

Описание

УКАЗАННАЯ ЦЕНА - ЗА НАЛИЧНЫЕ

Автомобиль продается ГК «АВТОСТИЛЬ» - официальным дилером : GEELY, EXEED, CHERY, HAVAL, CHANGAN.

☎Перед визитом просим Вас обязательно связаться с нашим специалистом для...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время

Цена

Пробег

3 января 2023
19:15

940 000 ₽

127 500 км

Уникальные данные

Авито Оценка — 880 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 810 000 — 1 500 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 818 900 — 959 800 ₽

27 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 27 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

24 января 2014 — 18 января 2023

Срок владения:

8 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

24 января 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

19 июля 2014 • Пробег 15 706 км • Дилер • St.-Petersburg

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, Защита картера - снятие/установка, ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании

Текущий ремонт

24 января 2015 • Пробег 31 457 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании, С/у защиты картера

ДТП

23 мая 2015 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

22 июня 2015 • Audatex

Кузовной ремонт

22 августа 2015 • Пробег 48 967 км • Дилер • St.-Petersburg

Приготовление краски для пластмассовых деталей, С/у противотуманной фары (Одной). Не включает регулировку., AUDATEX работа, Мойка автомобиля Форд, Окраска переднего бампера (поликарбонат) в цвет кузова в снятом состоянии, С/у облицовки переднего бампера, Прочие Работы - Покраска/Полировка

Регламентное ТО

25 августа 2015 • Пробег 48 967 км • Дилер • St.-Petersburg

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, С/у защиты картера, ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании

Прохождение технического осмотра

14 января 2016 • Пробег 100 365 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

7 августа 2016 • Пробег 69 990 км • Дилер • St.-Petersburg

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, С/у защиты картера, Техническое Обслуживание, мойка двигателя

ДТП

9 сентября 2016 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

10 октября 2016 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

12 октября 2016 • Audatex

Регламентное ТО

16 августа 2017 • Пробег 83 850 км • Дилер • Санкт-Петербург

Проверка кузова и лакокрасочного покрытия, Промывка масляной системы TUNAP, Техническое Обслуживание

Визит на сервис

4 декабря 2017 • Пробег 87 976 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

27 декабря 2017 • **Пробег 75 010 км** • **Похоже, скрутка** • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

30 июля 2018 • Пробег 95 775 км • Дилер • Санкт-Петербург

Промывка топливной системы TUNAP, С/у защиты картера, Техническое Обслуживание

Визит на сервис

6 августа 2018 • Пробег 95 775 км • Дилер • Санкт-Петербург

Визит на сервис

10 августа 2019 • Пробег 106 525 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-7 10010p

Прохождение технического осмотра

25 декабря 2019 • Пробег 109 052 км • Данные о техосмотре

Оценка авто

24 декабря 2022 • Пробег 127 500 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

24 декабря 2022 • Пробег 127 073 км • Дилер • Санкт-Петербург

С/у защиты картера, Техническое Обслуживание

Оценка авто

28 декабря 2022 • Пробег 127 100 км • Дилер • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

3 января 2023 • Пробег 127 500 км • Авито • Санкт-Петербург

Продажа

16 января 2023 • Пробег 127 100 км • Дилер • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

18 января 2023

Данные о техосмотре

Пробег 127 529 км



2 владелец

Период владения:

18 января 2023 — н.в.

Срок владения:

3 года

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

г. Санкт-Петербург

Смена владельца


18 января 2023 • Данные о регистрации • г. Санкт-Петербург

Визит на сервис

3 апреля 2023 • Пробег 129 138 км • Дилер • Санкт-Петербург

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 129 138 км.



4 техосмотра

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 января 2016 года

Пробег: 100 365 км

27 декабря 2017 года

Пробег: 75 010 км

25 декабря 2019 года

Пробег: 109 052 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 28 августа 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: В случае столкновения, когда срабатывает преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, существует вероятность, что изоляционный материал на внутренней поверхности нижней отделки средней стойки может оказаться под воздействием высокой температуры, что может вызвать возгорание изоляционного материала и возникновение открытого огня.

Работы и рекомендации: Требуется доработать изоляционный материал на отделке обеих средних стоек в соответствии с инструкцией



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 15 января 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: в затрагиваемых автомобилях локальный перегрев головки блока цилиндров может привести к образованию трещин на ней и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что в результате может стать причиной возгорания моторного отсека.

Работы и рекомендации: Требуется модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей, благодаря чему появится визуальное и звуковое предупреждение, если уровень охлаждающей жидкости опустится ниже требуемого уровня.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Kuga CBS 2013-2020

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модель выпускается по: 2020

Модельный год: 2014

Дата производства: 02/12/2013

Привод: LHD 4WD (PTD)

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range

Интерьер: Prada/Lux / Charcoal Black

Код региона поставки: (+)"RU"

Цвет кузова: Frozen White

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Модельный ряд: Kuga 2012-2020

Двигатель: 1.6L EcoBoost SCTi (150PS)

Код серии: Серия 45

Кузов: Внедорожный автомобиль (SUV)

Опции: Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;
Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;
Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Концентратор для аксессуаров 1xUSB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: С передними брызговиками;
Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;
Park Lock Control (BTSI MOR): Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovr);
Under Floor Stowage: With Under Floor Stowage;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Less Special Vehicle Pack: Без SIP;
Memory Pack: Без комплекта функций памяти;
Feature Content Group: Установл. оборудование группы 10;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Badges: Less Carline Badges;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;
VP Label: Без ярлыка VP;
Tailgate Badges: Ярлык EcoBoost для задней двери;
Language Labels: Пиктограмма;
Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;
Jacks: Со стандартным домкратом;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего Дисплея;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрытием окон;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;
Tinted Glass: С непрозрачным стеклом;
Grille - Upper: Хром.окант.реш.радиат.тем.контрас.;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: С пепельницей на консоли;
Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
Sunvisors - Driver: Солнцезаш.козырек с подсв.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезаш.козырек с подсв.-пассаж.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Interior Partition: Без перегородки салона;
Grille - Lower: Контраст.темн.нижн.секц.реш.радиат.;
Roof Rack Type: Багажн.крыши-серебр.окраш прод.дуги;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг ниж.обвязки контр.цв.;
Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
Lower Body Moulding Type: Без нижнего молдинга кузова;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Dual Power Heated Signal Mirrors;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Front Headrests: Без переднего подголовника;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Seat Track Covers: Крышки щитка направляющей сиденья;
Tray/Table - Front Seat: Без подставки/столика передн.сид.;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центрально. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: НапомРемБез.-вод/пасс/2й ряд/Eu T&S;
2nd Row Seating: Сиден. 2 ряда 60/40 (3P)-Easy Entry;
Drivers Seat Adjustment Type: С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Towing: Без буксировки прицепа;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажиг. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Стальной щиток замка двери;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Gearshift: Automatic Gearshift;
Door Auto Relocking: Less Door Auto Relocking;
Frequency: Частота - 433 МГц;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;

Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;

Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;

Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;

Tonneau Cover: С тентом грузового отсека;

Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;

Bumper Moulding - Front: Молдинг бампера - передн. мик.;

Bumper Moulding - Rear: Bumper Moulding - Rear Mic;

Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;

Front Bumper: Передн. бампер - част. цвет кузова;

Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;

Front License Plate Bracket: Держ. ном. знака - большой-прямоуг.;

Restraint Device Package: Без удерживающего оборудования;

Knee Protection: With Knee Protection-EU/OS Geometry;

Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;

Air Curtains (Use CP1 Family): Верхн. боковая подушка безоп. RH;

Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;

Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Без преднатяж.заднего ремня безоп.;

Sensor - Occupant: Less Occupant Sensor;

Beltminder: Без функц.напомин.ремн.безоп.;

Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;

Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;

Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;

Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;

Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;

Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;

Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;

Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;

Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;

Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;

Spare Wheel Type: Зап. колесо — малоразм. сталь;

Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;

Wheel Size/Style - 17": Колесо с легкоспл.диском 17X7,5;

17 Inch Tyres: 235/55R17 7.5JX52.5;

Tyre Spare: Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс;

Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;

Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;

Wheel Covers: Без колпаков колес;

Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;

Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;

Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;

Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;

Cold Start Type: Холодный запуск -29 градусов С;

Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;

Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-K;

Rear Spring Load Class: Класс нагрузки задних пружин -L;

Exhaust Systems: Две горизонт.трубы, полиров.металл;

Parking Brake - Function Type: Механич.ручной стоян.торм.;

Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;

Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;

City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;

Brake Emergency Assist: Electronic Emerg Brake Assist;

Anti-Lock Brakes: Тормоза-TS/HLA/ESP/TC/ABS;

Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;

Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;

Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка В;

Air Purifier: С пылезащитным фильтром;

Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;

Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;

Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;

Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;

Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;

Speed Control: Без круиз-контроля;

Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;

Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
Speedometer Types: Со спидометром КМН;
Tripminder: С маршрутным компьютером;
Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
Compass Display: Less Compass Display;
Multi Function Display: Матричный многофункц. дисплей;
Navigation System: Без навигационной системы;
Navigation Data: Без навигационных данных;
Emergency Call Systems: Без системы послеварийной помощи;
Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;
Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham;
Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;;
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP: Voltage Regulator-12V Socket;
A/V Jack: Без разъема A/V;
In Car Entertainment: ICE-АудиоблСредУр.(1С)+подключ.;;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 3;
Integrated Control Panel: ICE ICP среднего уровня;
Radio Speakers: С 6 динамиками;
Media Gateway Module: С мдулем мультимед.шлюза;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;;
Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;;
Electrical Outlet: Электрическая розетка;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Power Point Rear: С задней розеткой питания;
Camera: Без камеры;
Auto Headlamps: Без автоматических фар;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: С фарами дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: Без управления фарами;
Generic Country Groupings: Без общей группировки по странам

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.