



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 28 марта 2026 года

Ford KUGA, 2016

VIN: Z6FAXXESMAGL51212

Госномер: У075ОР178

Номер кузова:

Z6FAXXESMAGL51212

Номер двигателя: GL51212

Номер ПТС: 82ОЕ741420

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7845867121

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 488 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 153 941 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 38 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 153 941 км
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах
- ℹ Попал под отзывную кампанию

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ 1 владелец
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.03.2026 21:09. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

Период владения: 28 октября 2016 — н.в.

Срок владения: 9 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 января 2022 года в 18:18

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Ford KUGA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

13 октября 2016 года

Стоимость ремонта: 2 760 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 460 ₽

Стоимость механических работ: 300 ₽

Общая стоимость: 2 760 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний правый ремонт окраска

27 ноября 2017 года

Стоимость ремонта: 16 716 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 520 ₽

Стоимость механических работ: 3 120 ₽

Стоимость запасных частей: 8 076 ₽

Общая стоимость: 16 716 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска

Окраска поверхности

Бампер задний окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Обозначение модели	Задний фонарь правый внутренний снятие/установка
Типовую эмблему заменить	Накладка двери задка снятие/установка
Надбавка времени основные операции	Крышка багажника - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Декоративная планка в дверь задка снятие/установка
Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка	

17 мая 2018 года

Стоимость ремонта: 42 110 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 040 ₽

Стоимость запасных частей: 40 070 ₽

Общая стоимость: 42 110 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло

Проставка

Клей комплект лобового стекла

Надбавка времени основные операции

Дополнительный герметик ветрового стекла

Ветровое стекло - снятие/установка

Крепёж лобового стекла см код

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

! Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2022 году

Сумма: 35 137 ₽

Получено в 2018 году

Сумма: 25 008 ₽

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 1 228 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 865 000 — 1 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 093 100 — 1 301 900 ₽

38 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 38 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Расчет стоимости ремонта

13 октября 2016 • Пробег 0 км • Audatex

Период владения:
28 октября 2016 — н.в.

Срок владения:
9 лет 6 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Первичная регистрация

28 октября 2016 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

30 октября 2017 • Пробег 29 194 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-2 (дополнительная скидка на ТО 10% по сертификату) Прышка багажника трется об бампер.

Расчет стоимости ремонта

27 ноября 2017 • Audatex

Визит на сервис

23 января 2018 • Пробег 36 060 км • Дилер • Санкт-Петербург

программа обслуживания 17s06

Визит на сервис

25 апреля 2018 • Пробег 43 927 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-3 (масло бочковое) Гофра глушителя отгнила, осмотр

Расчет стоимости ремонта

17 мая 2018 • Audatex

Визит на сервис

27 октября 2018 • Пробег 58 158 км • Дилер • Санкт-Петербург

То 4

Расчет стоимости ремонта

4 мая 2019 • Пробег 25 000 км • Audatex

Визит на сервис

19 мая 2019 • Пробег 72 753 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО 5 замена лампы в переднем габарите

Визит на сервис

18 августа 2019 • Пробег 79 195 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена акпп

Визит на сервис

29 сентября 2019 • Пробег 81 583 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена масла КПП

Визит на сервис

28 декабря 2019 • Пробег 85 538 км • Дилер • Санкт-Петербург

замена масла +воздушный фильтр +салонный фильтр

Визит на сервис

18 января 2020 • Пробег 87 183 км • Дилер • Санкт-Петербург

Замена свечей, чистка дроссельной, замена тормозной жидкости

Визит на сервис

13 июня 2020 • Пробег 95 124 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-7 ЗАМЕНА задние тормозные колодки з/ч клиента мойка ДВС 0,3 н/ч
660 руб скрип дверей Осмотр подвески

Визит на сервис

14 июня 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 95 143 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Диск тормозной задний - Замена 2шт.
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 2шт.

Затраченные материалы и запчасти:

- Диск тормозной задний
 - Паста противоскрипная
 - Очиститель тормозов
 - Смазка для суппортов
-

Визит на сервис

16 июня 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 95 382 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Колодки тормозные передние к-кт - Замена
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 2шт.

Затраченные материалы и запчасти:

- Паста противоскрипная
 - Смазка для суппортов
-

Визит на сервис

1 ноября 2020 • Пробег 106 217 км • Дилер • Санкт-Петербург

то 8 лампа в габарите стук при повороте руля

Визит на сервис

15 ноября 2020

СТО ЕвроАвто

Пробег 106 769 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Хранение шин
-

Визит на сервис

23 февраля 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 112 046 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Адаптация/Регулировка аккумулятора
 - Аккумулятор - Замена (25)
-

Визит на сервис

30 марта 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 113 790 км • Санкт-Петербург

Выполненные работы:

- Хранение колёс
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Визит на сервис

9 мая 2021 • Пробег 116 082 км • Дилер • Санкт-Петербург

Масляный сервис Замена салонного ф. Замена воздушного ф. Замена свечей зажигания. Замена тормозной ж-ти Помыть двигатель Чистка дроссельной засл.

Визит на сервис

3 июня 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 117 903 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт.
- Чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта (с/у колодок не включена) 2шт.
- Рычаг задний поперечный левый - Замена
- Рычаг задний поперечный правый - Замена
- Сайлентблок заднего прод. рычага передн. - Замена 2шт.
- Сайлентблок заднего рычага - Замена 2шт.
- Слесарная работа: спил развальных болтов 1 норма часа
- Регулировка углов установки колес передняя и задняя оси

Затраченные материалы и запчасти:

- Диск тормозной передний вентилируемый
- Рычаг задний поперечный
- Сайлентблок заднего попер. рычага
- Сайлентблок заднего попер. рычага
- Сайлентблок заднего продольного рычага
- Болт развальный задний к-кт
- Болт развальный задний к-кт

Визит на сервис

4 июня 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 117 958 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Крышка двигателя передняя - Замена (Двиг.:2.5 л. Бензин)
- Прокладка клапанной крышки - Замена (Двиг.:2.5 л. Бензин)
- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Сальник коленвала передний - Замена (Двиг.:2 л. Дизель с/у ремня ГРМ не включено)

Затраченные материалы и запчасти:

- Болт коленвала
- Сальник коленвала передний
- Фильтр масляный
- Очиститель тормозов
- Прокладка клапанной крышки

Визит на сервис

30 июня 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 117 963 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Сканирование электронных систем автомобиля

Визит на сервис

5 ноября 2021

СТО ЕвроАвто

Пробег 125 803 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Замена масла в двигателе включая замену фильтра (кроссовер легковой)
- Хранение колёс (Акция)
- ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
- Защита картера снятие/установка: 1-ая
- Защита картера снятие/установка: 2-ая

Затраченные материалы и запчасти:

- Фильтр масляный
 - Грузик балансировочный
 - Гайка колеса
-

ДТП

19 января 2022 • Данные о ДТП • Санкт-Петербург

Расчет стоимости ремонта

22 января 2022 • Пробег 1 234 км • Audatex

Визит на сервис

11 апреля 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 131 518 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс (Акция)
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Визит на сервис

6 ноября 2022

СТО ЕвроАвто

Пробег 136 515 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс
- ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес

Затраченные материалы и запчасти:

- Мешки для колес
-

Визит на сервис

9 апреля 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 137 033 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Визит на сервис

24 апреля 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 137 106 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Колодки тормозные задние дисковые к-кт - Замена (перевод в сервисный режим электрического стояночного тормоза не включено)
-

Расчет стоимости ремонта

20 октября 2023 • Audatex

Визит на сервис

22 октября 2023

СТО ЕвроАвто
Пробег 137 620 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Колодки тормозные передние к-кт - Замена
- Хранение колёс
- ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
- ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
- Фильтр салона - Замена
- Регулировка уровня антифриза

Затраченные материалы и запчасти:

- Антифриз
 - Фильтр салона
 - Мешки для колес
-

Визит на сервис

9 апреля 2024

СТО ЕвроАвто
Пробег 140 900 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Колодки тормозные передние к-кт - Замена
 - Хранение колёс
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Визит на сервис

4 ноября 2024

СТО ЕвроАвто

Пробег 149 002 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс
- Свечи зажигания к-кт - Замена (2.5 л. Бензин)
- ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес (Акция)
- ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес (Акция)
- ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес (Акция)

Затраченные материалы и запчасти:

- Свеча зажигания
 - Мешки для колес
-

Визит на сервис

30 марта 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 151 928 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Визит на сервис

22 октября 2025

СТО ЕвроАвто

Пробег 153 941 км • Санкт-Петербург


euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Хранение колёс
 - ШиномонтажR17 - Разборка/сборка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Балансировка 4-х колес
 - ШиномонтажR17 - Снятие/установка 4-х колес
-

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 153 941 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 18 августа 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: Некоторые автомобили Kuga могут быть оснащены неисправным инициатором подушки безопасности, в результате чего может не сработать боковая надувная подушка безопасности и/или коленная подушка безопасности пассажира в случае аварии.

Работы и рекомендации: Данная неисправность относится только к одной партии подушек безопасности. В затрагиваемых автомобилях необходимо заменить определенные подушки безопасности. Автомобили определяются по VIN-коду с помощью поиска онлайн согласно информации в соответствующих инструкциях по техобслуживанию.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Kuga CBS 2013-2020

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2013

Модель выпускается по: 2020

Модельный год: 2017

Дата производства: 23/09/2016

Двигатель: 2.5L Duratec (110kW/150PS)

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. -6F Mid-Range

Интерьер: Prada/Lux / Charcoal Black

Привод: LHD FWD

Код региона поставки: (+)"RU"

Кондиционер: A/C с двухзон. автом. темпер.контр.

Модельный ряд: Kuga 2012-2020

Цвет кузова: Magnetic

Код серии: Серия 45

Кузов: Внедорожный автомобиль (SUV)

Опции: Roof Height Conversion: Без модифицированной крыши;
Rear Mudflap Type: Без задних брызговиков;
Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Без аксессуарн.блока USB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: Без передних брызговиков;
Liftgate: С механич.поднимаем.зад.дверью;
Park Lock Control (BTSI MOR): Less Park Lock Ctrl (BTSI Man Ovr);
Under Floor Stowage: With Under Floor Stowage;
Plant Build Requirements: Завод в Елабуге;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
Special order Paint: Без спец. лакокрас.покр.;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Exterior Appearance Pack: Наружная отделка - Уровень 2;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Special Vehicle Pack: (-) SVP;
Less Special Vehicle Pack: Без SIP;
Memory Pack: Без комплекта функций памяти;
Feature Content Group: Less Feature Content Groups;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Badges: С паспортной табличкой;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;
VP Label: Без ярлыка VP;
Tailgate Badges: Без эмблем задн. двери баг. отд.;
Language Labels: Пиктограмма;
Water Wading Equipment: Без оборуд. для передвиж. вброд;
Jacks: Со стандартным домкратом;
Breakdown Warning Signs: Без Предупреждающего Дисплея;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон;
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон;
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;
Grille - Upper: Хром.окант.реш.радиат.тем.контрас.;
Front Side Glass Type: Со станд. передним стеклом;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;
Console Ashtray: С пепельницей на консоли;
Overhead Console: ВерхнМиниКонсоль+отд.д/солн.очков;
Centre Console: Полноразм.напольн.консоль с подлок;
Interior Environment Colour: Фонов.цвет салона - Charcoal Black;
Interior Feature Colour: Цвет внутр.отделки-CharcoalBlack;
Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;
Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;
Headlinings: Облицовка потолка Deluxe;
Sunvisors - Driver: Солнцезаш.козырек с подсв.-водит.;
Sunvisors - Passenger: Солнцезаш.козырек с подсв.-пассаж.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
Interior Partition: Без перегородки салона;
Grille - Lower: Контраст.темн.нижн.секц.реш.радиат.;
Roof Rack Type: Без багажника крыши;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Молдинг ниж.обвязки контр.цв.;
Door Frame Moulding Type: С ярким молдингом рамы двери;
Lower Body Moulding Type: Без нижнего молдинга кузова;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Без спойлера;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Exterior Mirror Dual: Dual Power Heated Signal Mirrors;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Front Headrests: Без переднего подголовника;
Drivers Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья водит.;
Passenger Recliner Seat: Регулир.рычаг-наклон сиденья пасс.;
Seat Track Covers: Крышки щитка направляющей сиденья;
Tray/Table - Front Seat: Без подставки/столика передн.сид.;
Rear Headrest Type: С 2-канал. регулир. задн.подголовн.;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: С задним центрально. подголовником;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: НапомРемБез.-вод/пасс/2й ряд/Eu T&S;
2nd Row Seating: Сиден. 2 ряда 60/40 (3P)-Easy Entry;
Drivers Seat Adjustment Type: С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Towing: Без буксировки прицепа;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Towing Pre-Pack: Без комплекта буксировочн.оборудов.;
Front Towing Hooks: С передним буксировочным крюком;
Rear Towing Hooks: С задними буксировочными крюками;
Door Handle - Exterior: Наруж.ручка двери в цвет кузова;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Ключ зажиг. - комбин.пакет 1;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Lock Shields: Стальной щиток замка двери;
Child Proof Locks: С замком с защ.от открыв.детьми;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Gearshift: Automatic Gearshift;
Door Auto Relocking: Less Door Auto Relocking;
Frequency: Частота - 433 МГц;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;

Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;
Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;
Tonneau Cover: С тентом грузового отсека;
Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
Bumper Moulding - Front: Молдинг бампера - передн. мик.;
Bumper Moulding - Rear: Bumper Moulding - Rear Mic;
Front Bumper Sensor Device: Без датчика переднего бампера;
Front Bumper: Передн. бампер - част. цвет кузова;
Rear Bumper: Задний бампер в цвет кузова,пластик;
Front License Plate Bracket: Держ. ном. знака - большой-прямоуг.;
Restraint Device Package: Рем.п и в.пер.1и2р./колен.п/без.в.;
Knee Protection: With Knee Protection-EU/OS Geometry;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Верхн. боковая подушка безоп. RH;
Rear Side Air Bag: Без задн. боковой подушки безопасн.;
Rear Seat Belt Pre-Tensioner: Без преднатяж.заднего ремня безоп.;
Sensor - Occupant: Less Occupant Sensor;
Beltminder: Без функц.напомин.ремн.безоп.;
Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
Rear Seat Belts: Убир. задний ремень безоп.-3Point;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
Isofix Hard Point Attachment: С жест. точечным креплением Isofix;
Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
Tether Anchorage: Удерживающ.креплен., конструкция1;
Spare Wheel Type: Зап. колесо — малоразм. сталь;
Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
Wheel Size/Style - 17": Колеса 7,5 x 17 сталь;
17 Inch Tyres: 235/55R17 7.5JX52.5;
Tyre Spare: Малоразм. запасн.шина с огр.ресурс;
Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
Wheel Covers: С колесн. колпаком 17";
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Shutters - Radiator: С жалюзи радиатора Kysor;
Block Heater Receptacle: Less Engine Block Heater;
Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
Cold Start Type: Холодный запуск (-35 градусов C);
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
Front Spring Load Class: Передн.пружина Класс нагрузки-K;
Rear Spring Load Class: Задн.пружина Класс нагрузки-I;
Exhaust Systems: Две горизонт.трубы, полиров.металл;
Parking Brake - Function Type: Механич.ручной стоян.торм.;
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
Collision Mitigation System: Без системы предотвращ.столкновений;
City Safety: Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.;
Brake Emergency Assist: Electronic Emerg Brake Assist;
Anti-Lock Brakes: Тормоза-TS/HLA/ESP/TC/ABS;
Assembly Plant Fuel Fill: Export Fuel Fill;
Front Seat Type: С передн.сиденьями с выс.спинкой;
Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка B;
Air Purifier: Пылевой/угольный фильтр;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Fuel Capability Type: Для неэтилированного бензина;
Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;

Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: С I/P кластера центра сообщений;
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат;
Speedometer Types: Со спидометром КМН;
Tripminder: С маршрутным компьютером;
Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;
Compass Display: Less Compass Display;
Multi Function Display: Двухстрочный многофункц. дисплей;
Navigation System: Без навигационной системы;
Navigation Data: Без навигационных данных;
Emergency Call Systems: Без системы послеаварийной помощи;
Reverse Gear Alarm: Без предупр. о передаче задн. хода;
Driver Impairment Monitor: Без контроллера состояния водителя;
Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
Lane Keeping Aid: Без функц.контроля движ.по полосам;
Speed Sign Recognition: Меньше распозн.знаков огр.скорости;
Alarm Systems: Сист. сигнализ.категор.1 Thatcham;
Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Automated Parking System: Без автоматич. сист.парковки;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP: Voltage Regulator-12V Socket;
A/V Jack: Без разъема A/V;
In Car Entertainment: ICE-АудиоблСредУр.(1С)+подключ.;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 1;
Integrated Control Panel: ICP, версия Basic;
Module/GPS Antenna: Без модуля/GPS антенны;
Radio Speakers: С 6 динамиками;
Media Gateway Module: Без модуля мультимед.шлюза;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;
Electrical Outlet: Электрическая розетка;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Power Point Rear: С задней розеткой питания;
Camera: Без камеры;
Auto Headlamps: Без автоматических фар;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: С фарами дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: Без управления фарами;
Производный вариант: Рыночный вариант для ЕАО;
Generic Country Groupings: Без общей группировки по странам

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.