

Nissan X-TRAIL, 2012

VIN: Z8NTBNT31CS048526 Госномер: B866MY178



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Похоже, пробег скручен
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Пробег	130 000 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Владельцы	3, среди них юрлицо ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	История обслуживания	16 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	Z8NTBNT31CS048526
Госномер	B866МУ178
Номер ПТС	78НМ544952
Номер кузова	Z8NTBNT31CS048526
Номер двигателя	MR20120423W
Номер СТС	8225854654
Тип ТС	Легковой универсал
Цвет	Черный
Двигатель	1 997 см³ / 141 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кузов	WAGON
Дата производства	02.2012
Двигатель	MR20DE
Комплектация	SE
Обозначение модели	X-TRAIL
Рынок	Europe (LHD)

Еще 4 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 04.08.2026, 10:00. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78НМ544952

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 3 290 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 366 030 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 7 мая 2015 года

Источник Audatex: 3 290 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Однократное подгорание времени
Бампер задний - снятие/установка
Отражатели задние левые - снятие/установка
Отражатели задние правые - снятие/установка
Противотуманный фонарь - снятие/установка
Фонарь заднего хода снятие/установка
Молдинг левый бампера задний снятие/установка
Молдинг правый бампера задний снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 29 июля 2015 года

Источник Audatex: 366 030 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	300 000 – 400 000 ₽
Общая стоимость:	300 000 – 400 000 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать
Панель передняя верхняя отремонтировать
Усилитель арки колеса внутренний отремонтировать
Дверь передняя правая отремонтировать
Рама двери отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%
Дверь передняя правая ремонт окраска <50%
Корпус зеркала правый ремонтная окраска
Дверь задняя правая ремонт окраска <50%
Порог наружный правый премиальная окраска <50%
А-стойка правая ремонт окраска <50%
Верхняя стойка правая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Панель передняя верхняя правая окраска поверхности
Усилитель арки колеса внутренний окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Форсунка передняя правая фары очистка окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Измерение


Схождение переднее регулировка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Кронштейн арка колеса правая
Кронштейн бампера правый
Крепёж бампера посмотри по частям
Крепежные зажимы
Крепежные зажимы
Крепежные зажимы
Решётка радиатора
Эмблема на решетку радиатора
Фара правая в сборе
Форсунка передняя правая фара/очиститель
Противотуманная фара правая
Накладка противотуманной фары правая
Крыло переднее правое
Молдинг крыла передний правый
Крепёж крыла передний правый смотри по частям
Крепежные зажимы
Подкрылок передний правый
Брызговик передний правый
Уплотнитель лобового стекла
Герметик лобового стекла
Крепёж лобового стекла
Молдинг ветрового стекла
Бачок стеклоомывателя
Молдинг нижний двери передней правой
Зеркало наружное правое
Молдинг нижний двери задней правой
Защитная плёнка двери задней правой
Облицовка крыла заднего правого
Адсорбер
Приводной вал правый в сборе
Рычаг подвески нижний передний левый
Крепёж рычаг передний левый смотри по частям
Болт
Болт

Поворотный кулак передний правый
Ступица передняя правая
Колесный диск передний левый
Датчик абс передний правый
Крыло переднее правое - заменить
Бампер передний - замена (снятие)
Усилитель бампера передний снятие/установка
Эмблема решетка радиатора - снятие/установка
Фара правая - замена (снята)
Фара - отрегулировать
Водяной бачок (насос) снятие/установка
Наружное зеркало правое - снятие/установка
Молдинг двери передний правый - снятие/установка
Герметизирующая пленка двери задней правой. Замена
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Декоративный молдинг двери задний правый - снятие/установка
Молдинг боковины задний правый снятие/установка
Адсорбер - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Шиномонтаж с балансировкой передний левый
Выходной вал левый/правый отсоединить/закрепить
Суппорт передний - снятие/установка
Поворотный кулак передний правый - снятие/установка
Поворотный кулак/подшипник/уплотнитель колеса правый - замена
Поворотный кулак/подшипник/уплотнительное кольцо замена
Поперечный рычаг подвески передний левый отсоединение/закрепление
Поперечный рычаг подвески передний левый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний левый/правый снятие/установка
ABS-датчик передний правый - снятие/установка
Однократное подгорание времени
Замковая панель - снятие/установка
Капот снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя передняя левая - снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя передняя правая - снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Окантовку двери передней правой снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Корпус зеркала заднего вида двери передней правой снятие/установка
Уплотнитель/и опускного стекла передний правый - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней правой - снятие/установка
Релинг крыши правый - снятие/установка
Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
Конденсатор - снятие/установка
Кондиционер-заправить

Второе происшествие от 2 октября 2017 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Невский • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 251 386 ₽

ДТП от 2 октября 2017 года

Тип происшествия:

Столкновение


Регион:

Санкт-Петербург, Невский

Nissan X-TRAIL — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault Logan — другой участник



Расчёт стоимости ремонта от 25 октября 2017 года

Источник Audatex: 251 386 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 200 000 – 300 000 Р
Общая стоимость: 200 000 – 300 000 Р

Частичный ремонт

А-стойка правая отремонтировать

Ремонт

Капот отремонтировать

Усилитель арки колесной в передний правый поотремонтировать

Крепление панель фары отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот ремонт окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Корпус зеркала правый ремонтная окраска

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

А-стойка правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Усилитель арки колесной в передний правый покраска поверхности

Крепление панель фары окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Форсунка передняя правая фары очистка окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фара правая в сборе

Форсунка передняя правая фара/очиститель

Противотуманная фара правая

Накладка противотуманной фары правая

Крыло переднее правое

Молдинг крыла передний правый

Подкрылок передний правый

Брызговик передний правый

Воздушный канал передний правый

Уплотнитель лобового стекла

Клей комплект лобового стекла

Крепёж лобового стекла

Молдинг ветрового стекла

Бачок стеклоомывателя

Молдинг нижний двери передней правой


Зеркало наружное правое

Молдинг нижний двери задней правой

Защитная плёнка двери задней правой
Облицовка крыла заднего правого
Адсорбер
Приводной вал правый в сборе
Рычаг подвески нижний передний левый
Поворотный кулак передний правый
Ступица передняя правая
Колесный диск передний левый
Датчик абс передний правый
Крепление зажимы 1 штука
Крепление зажимы 12 штук
Крепление зажимы 1 штука
Крепление зажимы 9 штук
Крепление зажимы 7 штук
Крепление зажимы 10 штук
Болт
Болт
Однократное подгорание времени
Крыло переднее правое - заменить
Воздушный канал правый - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - замена (снятие)
Усилитель бампера передний снятие/установка
Эмблема решетка радиатора - снятие/установка
Фара правая - замена (снята)
Водяной бачок (насос) снятие/установка
Наружное зеркало правое - снятие/установка
Молдинг двери передний правый - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Защитная пленка двери задней правой - снятие/установка
Декоративный молдинг двери задний правый - снятие/установка
Молдинг боковины задний правый снятие/установка
Адсорбер - снятие/установка
Бампер передний
Кронштейн арка колеса правая
Кронштейн бампера правый
Решётка радиатора
Эмблема на решетку радиатора
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Шиномонтаж с балансировкой передний левый
Выходной вал левый/правый отсоединить/закрепить
Суппорт передний - снятие/установка
Поворотный кулак передний правый - снятие/установка
Поворотный кулак/подшипник/уплотнитель колеса правый - замена
Поворотный кулак/подшипник/уплотнительное кольцо замена
Поперечный рычаг подвески передний левый отсоединение/закрепление
Поперечный рычаг подвески передний левый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний левый/правый снятие/установка
ABS-датчик передний правый - снятие/установка
Капот снятие/установка
Шумоизоляция капота - снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя передняя левая - снятие/установка

Форсунка стеклоомывателя передняя правая - снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Окантовку двери передней правой снятие/установка
Облицовка А-стойки правая нижняя - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Обивка двери передняя правая - снятие/установка
Стекло двери и стеклоподъемник передний правый
Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Корпус зеркала заднего вида двери передней правой снятие/установка
Уплотнитель/и опускного стекла передний правый - снятие/установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Стекла двери и стеклоподъемник задний правый
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней правой - снятие/установка
Облицовка крыши - отсоединить/закрепить

Третье происшествие от 7 августа 2024 года



● ДТП: лёгкие повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Невский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 7 августа 2024 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Невский

Nissan X-TRAIL — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Geely Tugella — другой участник

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Багажник



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 141 000 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 11 000 км. В реальности пробег может быть больше.



● 102 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

113000 → 102000

Дата

23 апреля 2018

Источник

Данные о техосмотре

История эксплуатации

	1-й владелец 14 апреля 2012 — 14 апреля 2014 (2 года) Юридическое лицо Санкт-Петербург
14 апреля 2012	Первичная регистрация Данные о регистрации Санкт-Петербург
17 июля 2013	Визит на сервис Дилер
19 июля 2013	Визит на сервис Дилер
25 февраля 2014	Визит на сервис Дилер
	2-й владелец 14 апреля 2014 — 30 января 2016 (1 год 10 месяцев) Физическое лицо Санкт-Петербург
14 апреля 2014	Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург
18 июля 2014	Визит на сервис Дилер
7 мая 2015	Расчет стоимости ремонта Audatex
29 июля 2015	Расчет стоимости ремонта Audatex
	3-й владелец 30 января 2016 — н.в. (10 лет 7 месяцев) Физическое лицо Санкт-Петербург
30 января 2016	Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург
13 апреля 2016	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
2 октября 2017	ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Невский
25 октября 2017	Расчет стоимости ремонта Audatex
23 апреля 2018	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре

10 июля 2020

120 000 км

● Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

11 июля 2020

130 000 км

● Оценка авто
Дилер
Санкт-Петербург

7 августа 2024

● ДТП
Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Невский

3 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1-й владелец

14 апреля 2012 — 14 апреля 2014 • 2 года • Юрлицо • Санкт-Петербург • ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"



2-й владелец

14 апреля 2014 — 30 января 2016 • 1 год 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



3-й владелец

30 января 2016 — н.в. • 10 лет 7 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 007 900 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже

Наша оценка

Выше

до 961 600 ₽

961 600 — 1 103 700 ₽

от 1 103 700 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)