

mitsubishi Outlander III (12 -) , 2015

VIN: Z8TXXTGF2WGM003831 Госномер: O793MK198



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 7 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	91 332 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	27 записей
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN Z8TGTGF2WGM003831

Госномер O793MK198 • C717TC178

Номер ПТС 40OA561194

Номер кузова Z8TGTGF2WGM003831

Номер двигателя 4B11PP8761

Номер СТС 9931587590

Тип ТС Легковой универсал

Цвет Белый

Двигатель 1 998 см³ / 145 л.с.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 05.2015

Перечисление кодов кузовов модели GF0#

Обозначение модели OUTLANDER

Рынок Европа (EUROPE)

Код модели GF2W

Модель выпускается с 10.2012

Еще 5 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 11.10.2026, 14:06. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 40ОА561194

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 49 721 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 4 179 ₽

● **Страховая выплата**

На потерпевшего • 25 600 ₽

● **Страховая выплата**

На потерпевшего • 308 814 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 13 июня 2016 года

Источник Audatex: 49 721 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	6 166 ₽
Стоимость механических работ:	3 ₽
Стоимость запасных частей:	43 552 ₽
Общая стоимость:	49 721 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель нижняя левая бампер передний
 Панель нижняя правая бампер передний
 Накладка верхняя левая бампера переднего
 Накладка в переднем бампере правая
 Накладка правый бампер передний
 Подготовительное время
 Облицовка правого бампера переднего снятие/установка
 Облицовка левая бампера переднего снятие/установка
 Облицовка правого бампера переднего снятие/установка
 Решетка радиатора - снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Фара противотуманная левая - снятие/установка
Фара противотуманная правая - снятие/установка
Облицовка левая бампера переднего снятие/установка
Накладку нижнюю бампера переднего - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 13 июля 2016 года

Источник Audatex: 4 179 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	1 ₽
Стоимость запасных частей:	4 178 ₽
Общая стоимость:	4 179 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Щетка стеклоочистителя левая
Щетка стеклоочистителя правая
Подготовительное время
Щетка стеклоочистителя передняя левая - снятие/установка
Щетка стеклоочистителя передняя правая - снятие/установка


Страховая выплата

Дата: 2016 год
На потерпевшего: 25 600 ₽

Страховая выплата

Дата: 2016 год
На потерпевшего: 308 814 ₽

Второе происшествие



● Кузовной ремонт

Кузовной ремонт от 8 июля 2016 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Передняя противотуманная фара в сборе - снять и установить, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX работа, БАМПЕР П - С/У, РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У, НАКЛАДКУ НИЖ БАМПЕРА П - С/У

Кузовной ремонт от 19 июля 2016 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Щетка стеклоочистителя ветрового стекла в сборе - снять и установить, AUDATEX работа


Кузовной ремонт от 13 декабря 2016 года

Сервис: Дилер, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Отопитель, кондиционер, система вентиляции - заправка, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, AUDATEX дополнительная работа, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: ОБЛИЦ БАМПЕРА ПЕР, AUDATEX окрасочная работа, РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: КРЫЛО Л, ФАРА ПР В СБОРЕ - С/У, Конденсор кондиционера передний - снять и установить, БАМПЕР П - С/У, Дверь передняя в сборе - снять/установить, РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У, Накладка наружная переднего бампера - снять и установить, Переднее крыло - снять и установить, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, Облицовка передней двери в комплекте - снять и установить, Наружная ручка передней двери - снять и установить, Наружное зеркало заднего вида в сборе - снять и установить, Стойка переднего бампера (энергопоглощающая) - снять и установить, Окраска панели передней левой двери., - Прочие работы

Третье происшествие от 17 ноября 2016 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановская, п Тельмана • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 468 708 ₽

ДТП от 17 ноября 2016 года

Тип происшествия:
Столкновение


Регион:

Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановская, п Тельмана

mitsubishi Outlander III (12 -) — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (LADA) ВАЗ 2110, 21101, 21102, 21103, 21108 — другой участник



Расчёт стоимости ремонта от 23 ноября 2016 года

Источник Audatex: 468 708 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	14 ₽
Стоимость механических работ:	29 ₽
Стоимость запасных частей:	468 665 ₽
Общая стоимость:	468 708 ₽

Ремонт

Капот отремонтировать
Панель передка левая отремонтировать
Панель передка отремонтировать
Опорный кронштейн лонжерона отремонтировать
Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капитальный ремонтная окраска
Дверь передняя левая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Бампер покраска поверхности
Капот окраска поверхности
Крыло левое окраска поверхности
Панель передка левая окраска внутренних деталей
Панель передка окраска внутренних деталей
Дверь передняя левая окраска поверхности

Щиток лонжерона левый окрасить
Щиток лонжерона правый окрасить

Окраска новой детали


Бампер покраска новой детали
Крыло левая окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний
Панель нижняя бампер передний
Панель нижняя правая бампер передний
Накладка в переднем бампере правая
Бампер передний
Опора бампера передняя
Накладка правый бампер передний
Усилитель бампера нижний передний левый
Усилитель бампера нижний передний левый
Решётка радиатора
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Крыло левое
Крепёж крыла переднего левого с малярной крышкой
Крепление крыла переднего левого
Крепление крыла переднего левого
Подкрылок передний левый
Усилитель бампер передний
Усилитель левый бампера передний
Усилитель правого бампера передний
Щиток лонжерона левый
Щиток лонжерона правый
Проставка
Проставка
Лобовое стекло
Ремонтный комплект лобового стекла
Крепёж лобового стекла смена отделки деталей
Молдинг лобового стекла левый
Молдинг лобового стекла правый
Планка лобового стекла
Конденсатор
Масляный радиатор коробки переключения передач
Высокочастотный звуковой сигнал
Время подготовить на каждый заказ-наряд
Решетка радиатора - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка
Съемные детали бампера переднего - снятие/установка
Кронштейн бампера передний - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Усилитель бампера передний - снятие/установка

Панель лонжерона передняя левая заменить
Панель лонжерона передняя правая заменить
Сигнал звуковой высокого тона снятие/установка
Лобовое стекло - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Кондиционер заправка
Масляный радиатор коробки переключения передач снятие/установка
Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить
Капот - снятие/установка
Изоляция моторного отсека
Форсунка стеклоомывателя левая - снятие/установка
Форсунка стеклоомывателя правая - снятие/установка
Дверь передняя левая в сборе - снятие/установка
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида переднее левое - снятие/установка
Передок рихтовать дополнительная работа
Защита накладка дверь передняя левая разобрать/собрать

Четвёртое происшествие



● Страховая выплата


На потерпевшего • 64 963 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год

На потерпевшего: 64 963 ₽

Пятое происшествие от 3 января 2020 года



● ДТП: есть повреждения

Ленинградская область, Всеволожский район • Столкновение • 6 участников

ДТП от 3 января 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Ленинградская область, Всеволожский район

mitsubishi Outlander III (12 -) — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Правая задняя дверь

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Hyundai Solaris — другой участник

Повреждения

Багажник

Правая задняя часть бампера


Левая задняя часть бампера



BAW — другой участник

Повреждения


Правая нижняя боковая часть кузова
Правая верхняя боковая сторона кузова
Левая дверь
Левая часть передней части кабины
Правая часть передней части кабины
Правая дверь



Ford Focus — другой участник

Повреждения


Правая задняя часть бампера
Левое переднее крыло
Капот
Левая задняя часть бампера
Левое заднее крыло
Левая задняя дверь
Левая передняя дверь
Багажник



HYOSUNG — другой участник

Повреждения


Правая нижняя задняя сторона кузова
Правая задняя часть рамы
Левая задняя часть рамы
Левая нижняя задняя сторона кузова
Левая дверь
Левая часть передней части кабины




Renault Logan — другой участник

Повреждения

Правая задняя дверь
Левая передняя дверь
Крыша
Правое заднее крыло
Правая задняя часть бампера
Левая задняя часть бампера
Левое заднее крыло
Левая задняя дверь
Левая передняя часть
Правая передняя часть
Капот
Багажник




Шестое происшествие от 29 мая 2021 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
- Столкновение • Европротокол

Седьмое происшествие от 28 января 2022 года



- ДТП: лёгкие повреждения
- Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово • Столкновение • 2 участника

ДТП от 28 января 2022 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

mitsubishi Outlander III (12 -) — автомобиль из отчёта

Повреждения


обе левых двери оба левых молдинга левый порог обе накладки левых дверей

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Opel Mokka — другой участник

Повреждения

передний бампер накладка на передний бампер правая передняя фара



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

91 332 км ●

В среднем 18 266 км в год



История эксплуатации

19 июня 2015

● **Первая продажа**
Дилер
Санкт-Петербург

19 июня 2015

● **Установка доп. оборудования**
Дилер
Санкт-Петербург



1-й владелец

21 июня 2015 — 9 декабря 2020 (5 лет 6 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург

21 июня 2015

● **Первичная регистрация**

Данные о регистрации
Санкт-Петербург

19 марта 2016

14 545 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

13 июня 2016

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

8 июля 2016

20 872 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

13 июля 2016

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

19 июля 2016

22 500 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

17 ноября 2016

● **ДТП**

Данные о ДТП
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановская, п
Тельмана

23 ноября 2016

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

13 декабря 2016

26 296 км

● **Кузовной ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

13 декабря 2016

26 296 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

20 марта 2017

30 270 км

● **Регламентное ТО**

Дилер
Санкт-Петербург

20 марта 2017

30 270 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

12 мая 2017

30 270 км

● **Текущий ремонт**

Дилер
Санкт-Петербург

15 февраля 2018

44 431 км

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

15 февраля 2018 44 431 км	● Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
6 апреля 2018 47 894 км	● Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
6 апреля 2018 47 894 км	● Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
7 ноября 2018 59 292 км	● Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
7 ноября 2018 59 292 км	● Текущий ремонт Дилер Санкт-Петербург
25 июня 2019 69 448 км	● Регламентное ТО Дилер Санкт-Петербург
3 января 2020	● ДТП Данные о ДТП Ленинградская область, Всеволожский район
16 ноября 2020 91 332 км	● Размещение первого объявления на Авито Авито Санкт-Петербург
	👤 2-й владелец 14 декабря 2020 — н.в. (5 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Санкт-Петербург
14 декабря 2020	● Смена владельца Данные о регистрации Санкт-Петербург
29 мая 2021	● ДТП Данные о ДТП
28 января 2022	● ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

2 владельца



1-й владелец

21 июня 2015 — 9 декабря 2020 • 5 лет 6 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург



2-й владелец

14 декабря 2020 — н.в. • 5 лет 10 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 374 700 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

16 ноября 2020 года

Цена: 1 290 000 ₽ ↓ 10 000 ₽

Пробег: 91 332 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)