

## mitsubishi Outlander III (12 - ), 2017

VIN: Z8TXXTGF2WHM027357    Госномер: X270CE178

### Рекомендация

Нет рекомендации



Мы не нашли достаточного количества данных для построения рекомендаций

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

|                                                                                     |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|    | Юридические риски    | Возможны ●       |
|    | ДТП и происшествия   | Есть, 1 ●        |
|    | Аварийные аукционы   | Нет ●            |
|    | Пробег               | 55 371 км ●      |
|  | Владельцы            | 1 за всё время ● |
|  | История обслуживания | 9 записей        |
|  | История продаж       | 0 записей        |
|  | Коммерция            | Нет ●            |

## Сведения об автомобиле

### Данные ПТС

VIN ..... Z8TXTGF2WHM027357

Госномер ..... X270CE178

Тип ПТС ..... Оригинал

Номер кузова ..... Z8TXTGF2WHM027357

Номер двигателя ..... TS8338

Тип ТС ..... Легковой универсал

Цвет ..... Серый

Двигатель ..... 1 998 см³ / 146 л.с.

### Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

### Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства ..... 10.2017

Перечисление кодов кузовов модели ..... GF0#

Обозначение модели ..... OUTLANDER

Рынок ..... Европа (EUROPE)

Код модели ..... GF2W

Модель выпускается с ..... 10.2012

Еще 5 записей в [онлайн-отчёте](#)

### Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

### Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Юридические риски

Обратите внимание на информацию, которая отмечена оранжевым кружком — её стоит обсудить с продавцом.

● **Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены**

Нет данных.

---

● **Сведения о розыске не проверены**

Нет данных.

---

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 28.07.2026, 09:27. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

---

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

---

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

---

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 июня 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

---

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

## **Повреждения автомобиля**

## Первое происшествие от 13 августа 2022 года



- ДТП: есть повреждения

Санкт-Петербург, Пушкинский, Пушкин • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 372 499 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 416 435 ₽

## ДТП от 13 августа 2022 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Пушкинский, Пушкин

### **mitsubishi Outlander III (12 - ) — автомобиль из отчёта**

#### **Повреждения**

Правая передняя часть

Капот

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

### **Nissan Note — другой участник**

#### **Повреждения**

Левая передняя дверь


Капот

Правое переднее крыло

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть



## Расчёт стоимости ремонта от 15 августа 2022 года

Источник Audatex: 372 499 ₽

### Детализация стоимости

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Стоимость окраски:            | 20 000 – 30 000 ₽   |
| Стоимость механических работ: | 20 000 – 30 000 ₽   |
| Стоимость запасных частей:    | 300 000 – 400 000 ₽ |
| Общая стоимость:              | 300 000 – 400 000 ₽ |

### Ремонт

Панель нижняя бампер поотремонтировать  
Арка колесная передняя левая в сборе отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель нижняя бампер передняя ремонтная окраска  
А-стойка наружная левая ремонт. Окраска <50%

### Окраска поверхности

Арка колесная передняя левая в сборе окраска поверхности  
Лонжерон передний левый в сборе окраска поверхности

### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

### Окраска новой детали

Крыло левое окраска для новой детали  
Дверь передняя левая окраска для новой детали

### Измерение

Тормозная система передняя и задняя без регулировки перед ремонтом  
Транспортное средство спереди/сзади замерить/отрегулировать  
Транспортное средство спереди и сзади замерить без регулировки

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер передний

Панель нижняя левая бампер передний

Накладка верхняя левая бампера переднего

Накладка нижняя фара левая

Накладка левая бампера переднего

Крепление переднее левое бампера

Фара левая в сборе

Противотуманная фара левая в сборе

Крыло левое

Крепёж крыла переднего левого с малярной крышкой

Крепление крыла переднего левого

Крепление крыла переднего левого

Крепежная клипса левая

Гайка левая

Болт левый

Подкрылок передний левый

Молдинг переднего крыла передний левый

Молдинг заднего крыла переднего левого

Облицовка обтекателя

Дверь передняя левая

Стеклоподъемник передний левый

Декоративная панель пола двери рамка передняя левая

Защита накладка дверь передняя левая

Облицовка двери передняя левая

Облицовка порога левая

Шарнирный вал левый в сборе

Поперечный рычаг нижний левый

Амортизатор передний левый

Поворотный кулак передний левый

Колёсный подшипник передний левый

Тормозной шланг передний левый

Колесный диск передний левый

Колёсный колпак передний левый

Датчик частоты вращения передний левый

Шаровая опора передняя левая

Кожух нижний передний моторного отсека

Трансмиссионное масло без нагрузки

Трубка тормозная передняя левая

Трубка тормозная передняя левая

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Кронштейн

Подготовительное время

Бампер передний снять/установить

Съемные детали бампера переднего - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Съёмные детали крыла переднего левого - снятие/установка дополнительные

Фара - отрегулировать

Облицовка обтекателя - снятие/установка

Дверь передняя левая - заменить

Облицовка порога левая - снятие/установка  
Шиномонтаж с балансировкой передний левый  
Поворотный кулак передний левый - снятие/установка  
Датчик частоты вращения передний левый снятие/установка (колесо снято)  
Поперечный рычаг подвески передний левый снятие/установка (колес снятие)  
Тормозной шланг передний левый - снятие/установка  
Амортизатор передний левый - снятие/установка  
Винтовая пружина передняя левая - снятие/установка  
Приводной вал передний левый - снятие/установка  
Приводной(-ые) вал(-ы) передний  
Тормозная система передняя - прокачать

## Расчёт стоимости ремонта от 22 августа 2022 года

Источник Audatex: 416 435 Р

### Детализация стоимости

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Стоимость окраски:            | 20 000 – 30 000 Р   |
| Стоимость механических работ: | 10 000 – 20 000 Р   |
| Стоимость запасных частей:    | 300 000 – 400 000 Р |
| Общая стоимость:              | 400 000 – 500 000 Р |

## Ремонт

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Панель нижняя бампер поотремонттировать  
Арка колесная передняя левая в сборе отремонтировать  
 Лонжерон передний левый в сборе отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель нижняя бампер передняя ремонтная окраска  
А-стойка наружная левая ремонт. Окраска <50%

### Окраска поверхности

Арка колесная передняя левая в сборе окраска поверхности  
Лонжерон передний левый в сборе окраска поверхности

### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали  
Облицовка порога левая окраска новая деталь

### Окраска новой детали

Крыло левое окраска для новой детали  
Дверь передняя левая окраска для новой детали

## Измерение

Тормозная система передняя и задняя без регулировки перед ремонтом

Транспортное средство спереди/сзади замерить/отрегулировать

---

## **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер передний

Панель нижняя левая бампер передний

Накладка верхняя левая бампера переднего

Накладка нижняя фара левая

Усилитель внутренний левый бампера передний

Накладка левая бампера переднего

Крепление переднее левое бампера

Фара левая в сборе

Противотуманная фара левая в сборе

Крыло левое

Надпись левая

Крепёж крыла переднего левого с малярной крышкой

Крепление крыла переднего левого

Крепление крыла переднего левого

Крепежная клипса левая

Гайка левая

Болт левый

Подкрылок передний левый

Дверь передняя левая

Декоративная панель пола двери рамка передняя левая

Защита накладка дверь передняя левая

Облицовка двери передняя левая

Облицовка порога левая

Шарнирный вал левый в сборе

Поперечный рычаг нижний левый

Амортизатор передний левый

Поворотный кулак передний левый

Колёсный подшипник передний левый

Тормозной шланг передний левый

Колесный диск передний левый

Колёсный колпак передний левый

Датчик частоты вращения передний левый

Шаровая опора передняя левая

Кожух нижний передний моторного отсека

Подготовительное время

Бампер передний снять/установить

Съемные детали бампера переднего - снятие/установка

Декоративный молдинг - снятие/установка

Крыло переднее левое - снятие/установка

Фара - отрегулировать

Дверь передняя левая - заменить

Облицовка порога левая - снятие/установка

Шиномонтаж с балансировкой передний левый

Поворотный кулак передний левый - снятие/установка

Датчик частоты вращения передний левый снятие/установка (колесо снято)

Поперечный рычаг подвески передний левый снятие/установка (колес снятие)

Тормозной шланг передний левый - снятие/установка

Амортизатор передний левый - снятие/установка

Винтовая пружина передняя левая - снятие/установка  
Приводной вал передний левый - снятие/установка  
Приводной(-ые) вал(-ы) передний  
Тормозная система передняя - прокачать  
Аккумуляторная батарея - снятие/установка

## Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

## Пробег


По нашим данным

**55 371 км** ●

В среднем 11 074 км в год



## История эксплуатации



|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                              | St.-Petersburg                                                    |
| 20 декабря 2017              | <b>Текущий ремонт</b><br>Дилер<br>St.-Petersburg                  |
| 2 октября 2018<br>14 500 км  | <b>Регламентное ТО</b><br>Дилер<br>St.-Petersburg                 |
| 13 августа 2022              | <b>ДТП</b><br>Данные о ДТП<br>Санкт-Петербург, Пушкинский, Пушкин |
| 15 августа 2022<br>55 371 км | <b>Расчет стоимости ремонта</b><br>Audatex                        |
| 22 августа 2022              | <b>Расчет стоимости ремонта</b><br>Audatex                        |

## 1 владелец

По состоянию на 30 июня 2026 года



20 ноября 2017 — н.в. • 8 лет 9 месяцев • Физлицо • Санкт-Петербург

## Коммерческое использование

### ● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Цена

### 1 609 200 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



## История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**Не продавался на Авито**

---

**Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)