


KIA RIO, 2019

VIN: Z94C251BBKR053560 Госномер: K916TY198



+17 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	40 979 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	14 записей
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN Z94C251BBKR053560

Госномер K916TY198

Номер ПТС 78PE204294

Номер кузова Z94C251BBKR053560

Номер двигателя JW640065

Номер СТС 9933745367

Тип ТС Легковой хэтчбек (комби)

Цвет Белый

Двигатель 1 591 см³ / 122 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели Rio

Дата производства 21.03.2019

Модельный год 2019

Код модели H0S6D261F

Рынок EUR

Рынок C40

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

- **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

- **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

- **Залог не найден**

По данным ФНП на 26.05.2026, 12:26. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

- **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

- **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

- **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


- **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78PE204294

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 21 октября 2020 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Петроградский, Посадский • Столкновение • 2 участника

ДТП от 21 октября 2020 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Петроградский, Посадский

KIA RIO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

MERCEDES Vaneo — другой участник


Повреждения

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь



Второе происшествие от 8 октября 2022 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Санкт-Петербург, Выборгский • Наезд на препятствие • 1 участник

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₽

ДТП от 8 октября 2022 года

Тип происшествия:

Наезд на препятствие

Регион:

Санкт-Петербург, Выборгский

KIA RIO — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, левое заднее крыло, накладка левого заднего крыла

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 13 октября 2022 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Боковина задняя левая ремонтная окраска


Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний
Кронштейн наружный левый бампер задний
Бампер задний
Зажим крепежный
Молдинг задний боковина левая
Датчики парковки задние связь работа
Бампер задний - заменить
Декоративная планка боковина задняя левая снятие/установка
Релинг крыши левый - снятие/установка
Декоративный молдинг крыши левый - снятие/установка
Фиксатор замка задний левый - снятие/установка
Уплотнитель задний левый - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Облицовка крышка багажника - снятие/установка
Уплотнитель двери задка снятие/установка
Абсорбер бампера задний - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Декоративная планка боковина задняя правая снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Облицовка нижняя А-стойка левая - снятие/установка
Облицовка верхней стойки внутренняя левая - снятие/установка
Облицовка багажника задняя левая с установкой
Облицовка щиток задка - снятие/установка
Облицовка боковины задней левой снять/установить
Облицовка боковины задней правой снять/установить
Обтекатель к арка левая снять/установить
Обтекатель к арка правый снять/установить
Комплект кабелей бампер задний снять/установить

Третье происшествие от 3 августа 2025 года



● ДТП: лёгкие повреждения
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 300 000 – 400 000 ₽

ДТП от 3 августа 2025 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

KIA RIO – автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя дверь

Правое заднее крыло

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть



Расчёт стоимости ремонта от 5 августа 2025 года

Источник Audatex: 300 000 – 400 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	200 000 – 300 000 ₽
Общая стоимость:	300 000 – 400 000 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Крепление панели фонаря заднего отремонтировать

Арка колеса внутренняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Крепление панели фонаря заднего правого ремонтная окраска

Окраска поверхности

Арка колеса внутренняя окраска

Окраска новой детали

Ручка двери наружная задняя окраска новой детали

Боковина задняя правая частичная окраска новой детали

Дверь задняя окраска новой детали

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг нижний двери задней правой

Кожух боковой нижний правый

Дверь задняя правая

Ручка двери наружная задняя правая

Полоска дверной рамы задняя правая

Полоска в дверь задняя правая

Наклейка дверь задняя правая

Кронштейн наружный правый бампер задний

Бампер задний

Фонарь задний наружный правый в сборе

Решетка вентиляционная отдушины правая

Молдинг задний боковой правый

Удлинитель боковой фартука правый

Колёсный диск задний правый

Дверь задняя правая - заменить

Дополнительные работы для герметика двери задней правой

Защитная накладка нижняя правая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Нижняя часть заднего спойлера - снятие/установка

Воздушная решетка задняя правая снятие/установка

Декоративная планка боковина задняя правая снятие/установка

Колесо (колеса) заднее снятие/установка дополнительные работы

Шина задняя правая снятие/установка (колесо снято)

Крышка багажника - снятие/установка

Уплотнитель двери задка снятие/установка

Боковина задняя правая частично - замена

Фонарь противотуманный задний левый - снятие/установка

Фонарь противотуманный задний правый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

Облицовку полки багажника снять/установить

Облицовка багажника задняя правая снятие/установка

Облицовка щиток задка - снятие/установка

Облицовка багажника - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

40 979 км ●

В среднем 10 244 км в год



История эксплуатации



10 июня 2021

21 689 км

Продажа

Дилер
St.-Petersburg



2-й владелец

11 июня 2021 — н.в. (4 года 11 месяцев) · Физическое лицо · г. Санкт-Петербург

11 июня 2021

Смена владельца

Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

4 ноября 2021

28 180 км

Регламентное ТО

Дилер
Санкт-Петербург

8 октября 2022

ДТП

Данные о ДТП
Санкт-Петербург, Выборгский

13 октября 2022

Расчет стоимости ремонта

Audatex

2 ноября 2022

38 312 км

Регламентное ТО

Дилер
Санкт-Петербург

31 октября 2023

40 979 км

Регламентное ТО

Дилер
Санкт-Петербург

3 августа 2025

ДТП

Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Выборгский, Парголово

5 августа 2025

Расчет стоимости ремонта

Audatex

2 владельца

По состоянию на 30 апреля 2026 года



1-й владелец

4 апреля 2019 — 11 июня 2021 · 2 года 3 месяца · Физлицо · Московская область



2-й владелец

11 июня 2021 — н.в. · 4 года 11 месяцев · Физлицо · г. Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

1 485 000 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

2 июня 2021 года

Цена: 1 118 320 ₽ ↓ 28 680 ₽
Пробег: 21 689 км
Продавец: Дилер
Регион: Санкт-Петербург

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)