

Hyundai SOLARIS, 2016

VIN: Z94CT41CBHR512392 Госномер: Y671MH178



Рекомендация

Можно осмотреть



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	59 587 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	41 запись
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ Z94CT41CBHR512392

Госномер _____ У671МН178

Номер ПТС _____ 78ОН964841

Номер кузова _____ Z94CT41CBHR512392

Номер двигателя _____ G4FAFW622896

Номер СТС _____ 7844470720

Тип ТС _____ Легковой седан

Цвет _____ Синий

Двигатель _____ 1 396 см³ / 107 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства _____ 18.04.2016

Диапазон номеров двигателя _____ G4FAFW622896

Обозначение модели _____ Solaris

Рынок _____ EUR;GEN

Код модели _____ DRS4D161B

Модельный год _____ 2017

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 30.08.2026, 15:48. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78ОН964841

● Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 2 сентября 2016 года



● ДТП: нет данных о повреждениях
Санкт-Петербург, Красногвардейский • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 65 281 ₽

● Страховая выплата
На потерпевшего • 108 727 ₽

● Страховая выплата
На потерпевшего • 100 768 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 23 сентября 2016 года

Источник Audatex: 65 281 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 455 ₽
Стоимость механических работ:	8 165 ₽
Стоимость запасных частей:	43 661 ₽
Общая стоимость:	65 281 ₽

Ремонт

Поперечина бампера поотремонтировать
Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная окраска

Окраска поверхности

Поперечина бампера покраска поверхности

Окраска новой детали

Облицовка бампера передняя окраска новой детали
Накладка буксировочной проушины окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампер передний
Решетка воздухозаборника бампера переднего
Абсорбер бампера передний
Крепёж бампера посмотри по частям
Фиксатор
Фиксатор
Болт
Болт
Накладка буксировочной проушины
Решётка радиатора
Эмблема на решетку радиатора
Фара правая в сборе
Противотуманная фара правая
Крепёж крыла передний правый
Бампер передний - заменить
Фара - отрегулировать
Кронштейн бампера передний - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2016 год
На потерпевшего: 108 727 ₽

Страховая выплата

Дата: 2016 год
На потерпевшего: 100 768 ₽


Кузовной ремонт от 31 октября 2016 года

Сервис: Максимум, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Концевой выключатель капота, установка Сетка в бампер - с/у

Второе происшествие от 23 марта 2017 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Калининский • Наезд на пешехода • 1 участник

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 124 093 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 10 000 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 38 400 ₽

● Страховая выплата

На потерпевшего • 108 782 ₽

● Кузовной ремонт

ДТП от 23 марта 2017 года

Тип происшествия:

Наезд на пешехода

Регион:

Санкт-Петербург, Калининский

Общие данные ДТП

Освещение:

Светлое время суток

Погода:

Ясно

Состояние проезжей части:

Сухое

Число водителей и пассажиров:

2

Число раненых:

1

Число погибших:

0

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП

Скрылось и установлено в срок свыше 10 суток

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Оставление места ДТП

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Расчёт стоимости ремонта от 10 апреля 2017 года

Источник Audatex: 124 093 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	23 820 Р
Стоимость механических работ:	32 535 Р
Стоимость запасных частей:	67 738 Р
Общая стоимость:	124 093 Р

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний капитальный ремонтная окраска

Крышка багажника ремонтная окраска

Окраска поверхности

Датчик парковки 2 штуки окраска

Подбор колера подбор

Окраска новой детали

Облицовка бампера задняя окраска новой детали

Боковина задняя левая окраска новой детали

Крепление панели фонаря задней левая окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера задняя

Кронштейн наружный левый бампер задний

Крепёж бампера задний саморез отделка детали

Болт

Болт

Фиксатор

Фиксатор

Уплотнительная ручка задняя крышка

Эмблема производителя задняя

Надпись производителя

Обозначение модели
Комплект клея для стекла заднего
Молдинг стекла задний
Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали
Проставка
Сепаратор
Габаритный фонарь задний левый в сборе
Противотуманный фонарь задний левый
Боковина задняя левая
Крепление панели фонаря заднего левого
Крепёж облицовки крышки багажника
Облицовка щитка заднего
Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка
Бампер задний - заменить
Крышка багажника снятие/установка
Накладка дверь задка снятие/установка
Заднее стекло - снятие/установка
Надпись крышка задка снятие/установка
Эмблема задняя - снятие/установка
Облицовка крышки багажника снятие/установка
Уплотнитель крышки багажника снятие/установка
Накладка боковина задняя левая - снятие/установка
Боковина задняя левая - заменить
Панель крепления блока заднего фонаря левая - замена
Накладка порога задняя левая - снятие/установка
Облицовка верхняя средняя стойка левая - снятие/установка
Полка заднего стекла - снятие/установка
Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Облицовки облицовки багажника - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Датчик парковки с усилителем

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 10 000 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 38 400 ₽

Страховая выплата

Дата: 2017 год
На потерпевшего: 108 782 ₽


Кузовной ремонт от 1 мая 2017 года

Сервис: Максимум, Санкт-Петербург

Выполненные работы:

Локация задний левый с-/у

Третье происшествие от 23 мая 2019 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Санкт-Петербург, Калининский • Столкновение • 2 участника

● Страховая выплата

На потерпевшего • 193 579 ₽

ДТП от 23 мая 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Санкт-Петербург, Калининский

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Renault — другой участник

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот



Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 193 579 Р

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

59 587 км ●

В среднем 6 620 км в год



История эксплуатации



2 сентября 2016

Санкт-Петербург

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Красногвардейский

22 сентября 2016

1 623 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

23 сентября 2016

Расчет стоимости ремонта

Audatex

28 сентября 2016

1 723 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

31 октября 2016

3 487 км

Кузовной ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

5 ноября 2016

3 500 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

30 ноября 2016

5 119 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

20 декабря 2016

6 525 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

30 января 2017

6 525 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

19 марта 2017

6 525 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

23 марта 2017

ДТП

Данные о ДТП

Санкт-Петербург, Калининский

10 апреля 2017

11 981 км

Расчет стоимости ремонта

Audatex

1 мая 2017

12 538 км

Кузовной ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

3 мая 2017

12 578 км

Текущий ремонт

Максимум

Санкт-Петербург

29 мая 2017

Текущий ремонт

12 578 км	Максимум Санкт-Петербург
17 июня 2017	● Регламентное ТО Дилер
15 154 км	
17 июня 2017	● Визит на сервис Максимум Санкт-Петербург
15 154 км	
4 ноября 2017	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
19 653 км	
18 апреля 2018	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
23 910 км	
29 апреля 2018	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
24 377 км	
3 ноября 2018	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
24 377 км	
15 марта 2019	● Регламентное ТО Дилер
30 471 км	
16 марта 2019	● Визит на сервис Максимум Санкт-Петербург
30 471 км	
17 апреля 2019	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
31 267 км	
23 мая 2019	● ДТП Данные о ДТП Санкт-Петербург, Калининский
27 августа 2019	● Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
33 084 км	
30 октября 2019	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
34 369 км	
23 апреля 2020	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
37 202 км	
15 ноября 2020	● Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
40 609 км	
16 апреля 2021	● Текущий ремонт

43 039 км	Максимум Санкт-Петербург
5 ноября 2021 45 380 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
27 апреля 2022 47 307 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
5 ноября 2022 48 845 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
6 февраля 2023 49 691 км	Регламентное ТО Дилер
22 апреля 2023 51 390 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
31 октября 2023 54 121 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
22 февраля 2024 55 300 км	Оценка авто Дилер Санкт-Петербург
18 апреля 2024 55 723 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
4 ноября 2024 57 447 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург
18 апреля 2025 59 587 км	Текущий ремонт Максимум Санкт-Петербург

1 владелец

 29 августа 2016 — н.в. • 10 лет • Физлицо • Санкт-Петербург

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

795 400 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)