

Hyundai SOLARIS, 2012

VIN: Z94CU41DBCR139477 Госномер: У913МС198

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта



- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был в ДТП**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 2 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	139 241 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	15 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN Z94CU41DBCR139477

Госномер У913МС198 • М726КХ01

Тип ПТС Оригинал

Номер кузова Z94CU41DBCR139477

Номер двигателя СW074395

Номер СТС 9976870911

Тип ТС Легковой прочий

Цвет Фиолетовый

Двигатель 1 396 см³ / 107 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 04.07.2012

Диапазон номеров двигателя G4FCCW074395

Обозначение модели Solaris

Рынок EUR;GEN

Код модели DRS4D261B

Модельный год 2012

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 06.09.2026, 13:59. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● Зарегистрирован в ГИБДД

По состоянию на 31 августа 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

● Есть ПТС


Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

● Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 5 июня 2021 года



- ДТП: лёгкие повреждения

Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская, п Мурино • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 5 июня 2021 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС

Регион:

Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская, п Мурино

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Второе происшествие от 9 сентября 2024 года



- ДТП: есть повреждения

СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 350 697 ₽

ДТП от 9 сентября 2024 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский

Hyundai SOLARIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

SCANIA — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины



Расчёт стоимости ремонта от 13 сентября 2024 года

Источник Audatex: 350 697 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	54 055 ₽
Стоимость механических работ:	40 662 ₽
Стоимость запасных частей:	255 980 ₽
Общая стоимость:	350 697 ₽

Ремонт

Облицовка бампера заднего отремонтировать

Усилитель средней стойки нижний левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Верхняя стойка левая ремонтная окраска <50%

Облицовка бампера задняя ремонтная окраска

Окраска поверхности

Зеркало наружное левое окраска поверхности

Усилитель средней стойки нижний левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера передняя окраска новой детали

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

А-стойка наружная левая окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Крепление панели фонаря заднее окраска поверхности

Измерение

Оптическое измерение транспортного средства спереди и сзади

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Балка моста задняя

Амортизатор задний левый

Колёсный диск задний левый

Шина задняя левая

Транспортное средство переднее и заднее замерить без регулировки

Дополнительные работы для герметика двери передней левой

Дополнительные работы для герметика двери задней левой

Бампер передний - заменить

Капот - снятие/установка

Петля капота левая - снятие/установка

Крылья передние - оба - снятие/установка

Дверь передняя левая - заменить

Петля/и двери передняя левая - снятие/установка

Уплотнитель дверь передний левый - снятие/установка

Дверь задняя левая - заменить

Уплотнитель дверь задняя левая - снятие/установка

А-стойка наружная левая - заменить

Уплотнитель дверь задняя правая - снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Крышка багажника снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Облицовка боковины задняя левая - снятие/установка

Облицовка боковины задняя правая - снятие/установка

Боковина задняя левая - заменить

Боковина задняя правая - заменить

Панель крепления блока заднего фонаря правого - замена
Щиток приборов - снятие/установка
Центральная консоль - снятие/установка
Накладка порога задняя правая - снятие/установка
Облицовка нижняя А-стойка левая - снятие/установка
Облицовка верхняя средняя стойка левая - снятие/установка
Облицовка верхняя средняя стойка правая - снятие/установка
Облицовка щиток задка - снятие/установка
Облицовку левую багажника снятие/установка
Облицовку правую багажника снять/установить
Ковровое покрытие в багажнике - снятие/установка
Сиденье переднее левое - снятие/установка
Механизм местного сиденья задний в сборе - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Колесо (колеса) передние снятие/установка
Система тяг левая стабилизатор передний - снятие/установка
Поворотный кулак передний левый - снятие/установка
Поворотный кулак передний левый разбор-сбор (снят)
Амортизационная стойка передняя снятие/установка дополнительные работы
Амортизатор стойка передняя левая - разобрать/собрать (снята)
Поперечный рычаг подвески передний левый нижний - снятие/установка
Рычаг подвески передний нижний снятие/установка дополнительные работы
Поперечная рулевая тяга левая - снятие/установка
Поперечина заднего моста - снятие/установка
Поперечина задней оси заменить (снята)
Шина передняя левая - снятие/установка
Шина передняя правая - снятие/установка
Шина задняя левая снятие/установка
Тормозная система - прокачать
Фара - отрегулировать
Облицовка бампер передний
Фара правая в сборе
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Крепление крыла переднего правого
Надпись крыло переднее левое
Надпись крыло переднее правое
Подкрылок передний левый
Клей комплект лобового стекла
Крепёж лобового стекла смена отделки деталей
Сепаратор
Проставка
Дверь передняя левая
Шарнир нижний дверь передняя левая
Полоска в двери передняя левая
Полоска задняя дверь передняя левая
Защитная пленка дверь передняя левая
Дверь задняя левая
Полоска в дверь задняя левая
Молдинг задний дверь задняя левая
Молдинг передний дверь задняя левая
Защитная плёнка двери задней левой

А-стойка наружная левая
Кронштейн наружный правый бампер задний
Комплект клея для стекла заднего
Сепаратор
Проставка
Габаритный фонарь задний правый в сборе
Боковина задняя левая
Боковина задняя правая
Крепление панели фонаря заднего правого
Шаровая опора передняя левая
Амортизатор стойка передняя левая
Поворотный кулак передний левый
Колесный диск передний левый
Колесный диск передний правый
Шина передняя левая
Шина передняя правая
Тяги левые стабилизатора
Рулевая тяга левая
Наконечник рулевой тяги левый
Лобовое стекло - снятие/установка
Светоотражатель задний левый снятие/установка
Отражатель задний правый снятие/установка
Заднее стекло - снятие/установка
Облицовка верхняя внутренняя стойки левая - снятие/установка
Топливный бак - снятие/установка
Система высокого напряжения мера безопасности
Память неисправна до ремонта считать

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

139 241 км ●

В среднем 9 945 км в год



История эксплуатации

19 июля 2012	● Первая продажа Дилер Краснодарский край, пос. Яблоновский автомобильная деревня Юг-Авто
19 июля 2012	● Установка доп. оборудования Дилер Краснодарский край, пос. Яблоновский автомобильная деревня Юг-Авто
	● 20 июля 2012 — н.в. (14 лет 2 месяца) · Физическое лицо
20 июля 2012	● Первичная регистрация Данные о регистрации
2 августа 2012	● Регламентное ТО Дилер
8 июня 2013	● Регламентное ТО Дилер
5 ноября 2014	● Регламентное ТО Дилер
22 ноября 2014	● Текущий ремонт Дилер Краснодарский край, пос. Яблоновский автомобильная деревня Юг-Авто
21 декабря 2015	● Регламентное ТО Дилер

30 октября 2016

56 539 км

● **Регламентное ТО**
Дилер

5 июня 2021

● **ДТП**
Данные о ДТП
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская, п
Мурино

9 сентября 2024

● **ДТП**
Данные о ДТП
СЗФО, Санкт-Петербург, Калининский

13 сентября 2024

124 822 км

● **Расчет стоимости ремонта**
Audatex

4 мая 2025

128 171 км

● **Визит на сервис**
СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

29 июня 2025

● **Регистрационное действие: Изменение данных в связи с
изменением адреса владельца автомобиля**
Данные о регистрации
г. Санкт-Петербург

21 июня 2026

139 241 км

● **Визит на сервис**
СТО ЕвроАвто
Санкт-Петербург

1 владелец

По состоянию на 31 августа 2026 года



20 июля 2012 — н.в. • 14 лет 2 месяца • Физлицо

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

607 300 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)